

Data: 29 marzec 2024 r.

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU
INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
I KWARTAŁ 2024

OBIEKT: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,
ul. Henryka Sienkiewicza 7, Płońsk

Rodzaj przeglądu:	kwartalny
Nazwa/typ centrali:	Polon-Alfa 4900 (2xCSP + TSR-4000)
Lokalizacja centrali:	Pomieszczenie CSP w piwnicy
Wpis do książki pracy SSP:	wykonano
Data wykonania przeglądu:	29-29.03.2024
Termin następnego przeglądu:	II kwartał 2024

Sprawdzenie ogólne.

Numer testu	Wykonywana czynność	Sprawne		Uwagi
		Tak	Nie	
1	Sprawdzenie układu zasilania w tym stanu naładowania baterii akumulatorów	X		
2	Sprawdzenie stanu połączeń linii dozorowych	X		
3	Sprawdzenie poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej w centrali ppoż.	X		
4	Sprawdzenie warunków budowlanych wpływających na poprawność działania systemu	X		
5	Weryfikacja zgodności dokumentacji	X		Zalecana aktualizacja dokumentacji.
6	Weryfikacja matrycy sterowań	X		
7	Test przycisków i wskaźników optycznych centrali	X		

Testy zadziałania poszczególnych urządzeń i poprawnej reakcji centrali na funkcje wykonawcze:

Numer testu	Test	Sprawne		Uwagi
		Tak	Nie	
1	Centrala systemu sygnalizacji pożaru	X		Uszkodzenia w uwagach
2	Układ zasilania (akumulatory)	X		
3	Czujki dymu optyczne/temperaturowe	X		Uszkodzenia w uwagach
4	Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP	X		
5	Sygnalizatory optyczno-akustyczne	X		
6	Wskaźniki zadziałania czujek	X		
7	Przełączenie się centrali na zasilanie rezerwowe	X		
8	Reakcja centrali na uszkodzenie typu: zwarcie, doziemienie	X		
9	Odbiór alarmu/uszkodzenia przez monitoring pożarowy	X		
10	Działanie urządzenia rejestrującego (drukarka)	X		Uszkodzona w centrali nr 2

Uwagi

CSP 1 (Centrala z prawej strony):

- Czujki zabrudzone w stanie serwisowym:
- Elementy uszkodzone: 2/14
- Nieprawidłowe połączenia w centrali – zgodnie z zaleceniami producenta nie można rozdzielać zasilania poza przeznaczonymi do tego puszkami/kostkami.

CSP 2 (Centrala z lewej strony):

- Czujki zabrudzone w stanie serwisowym: 1/12, 1/16, 1/48, 2/12, 2/22, 2/46, 2/48, 2/50, 3/15,
- Uszkodzenia wejść monitorujących: 4/3, 4/51
- Uszkodzona drukarka – przerwana taśma łączeniowa.
- Brak wpiętych czujek w bufecie (czujki od 1/29 do 1/32)
- Przerwa na linii nr 2
- Przerwa na linii nr 4

Centrala w Przychodni -Polon Alfa :

Podczas przeglądu sprawdzono elementy liniowe w zakresie I kwartału. Brak ciągłości linii uniemożliwia sprawdzenia części elementów.

Najlepszym rozwiązaniem byłaby wymiana na jedną nowoczesną centralę Polon 6000 z
możliwością rozbudowy i podpięciem kilku budynków w ramach jednej sieci.

Zalecenia

Kolejny przegląd w II kwartale 2024 r.

USŁUGI BHP i P-poż.
M.J. TRAINING Michał Jarosławski
Szeromin 13, 08-100 Płońsk
NIP: 567-181-44-56, REGON: 141421459
e-mail: m.j.training@wp.pl, tel.: 509-077-888

.....
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do odebrania niniejszego protokołu

.....
imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej
do wykonania niniejszego protokołu